

## Pt100-givare M6 skruv

### Modell 7950000, lagerförd

#### Konstruktion

Pt100-element monterat i M6-skruv, rostfri syrafast.

#### Exempel på användningsområde

Temperaturmätning i gods, tex lagerhus.

#### Max. temperatur

Mät-del: 150 °C  
Kabel: 200 °C

#### Artikelnummer

7950001-002

#### Mät-del


Mätelement: Pt100 element, klass A (IEC60751)

#### Signalanslutning

4-trådskoppling, fria ledare.  
FEP-isolerad kabel, TEXSTEX 4x0,25.

#### Certifikat

Mätvärde: Provningsintyg EN10204 3.1b



## Pt100-givare Skruv

### Modell 7950000, beställningsvara

#### Konstruktion

Pt100-element monterat i metriskt gängad skruv, rostfri syrafast.

#### Exempel på användningsområde

Temperaturmätning i gods, tex lagerhus.

#### Max. temperatur

Mät-del: 150 °C  
Kabel: 200 °C

#### Skruv

Gänga G	Nyckelvidd NV
M5	8
M6	10
M8	13
M10	16
Fri	

#### Mät-del

Mätelement: Pt100 element, klass A (IEC60751).

#### Signalanslutning

4-trädskoppling.  
FEP-isolerad kabel, TEXSTEX 4x0,25.

Signalanslutning
Fria ledare
Kontakt enligt spec.

#### Certifikat

Mätvärde: Provningsintyg EN10204 3.1b

#### Dimensioner

Längden L1 (min 10 mm) och L2 efter önskemål.